

Reg.nr: **ELZ837**Fabrikat: **FORD**Modell: **KUGA**

Första reg.dat: 2017-02-27

Årsmodell: 2017

Mätarställning: 89559

Chassinr: WF0AXXWPMHJ89620

Motornr:

Typ: .Bokad: 2022-11-07

Kundmottagare: Lovad:

Referens: Mek:

Skadenr:

Maxpris:

ARBETSORDER 107602

Orderdatum:

2022-11-07

Utskriftsdatum

2026-08-17 10:18

-Sid

1(1)

Ägare 12636

Telefon

SVENSSON, LARS GUNNAR INGEMAR

Mob: 0725513711

ÖNNEBACKA GATA 23

Arb:

455 34 MUNKEDAL

Hem:

Mail: Uppgift saknas

Mek / KOD	Arbete / Operationsnr.	Antal	Pris	Summa
	UNDERHÅLLSSERVICE.	11,00	750,00	825,00
	BAKRE BROMSSKIVOR ROSTIGA.BROMSBELÄGG FRAM BÖRJAR			
	BLI SLITNA.			

Mek / KOD	Artikelnr.	Beskrivning	LP	Antal		
	W 7043	OLJEFILTER		1,00	128,00	128,00
	CU 25 007	KUPEFILTER		1,00	244,00	244,00
	LM-8902	SPECIAL TEC F 0W-30		5,80	160,00	928,00
					Arbete exkl.	825,00
					Material exkl.	1 300,00
					Förbrukning exkl.	16,50
					Summa exkl. moms	2 141,50

Garanti på utförd reparation gäller 12 mån. el. 1000 mil.	Provisorisk reparation	☐ Ja ☐ Nej
Max.pris _____	Kund avstår/ej närvarande vid inlämning	☐ Ja ☐ Nej
Fast.pris ☐ Ja ☐ Nej	Tilläggsarbeten max 3 000 kr eller 15% av angivet pris	☐ Ja ☐ Nej
Slutkontroll/provkörning _____ sign	Muntlig genomgång av utfört arbete med beställare/kund	☐ Ja ☐ Nej
	Kund/beställare närvarande vid utlämning	☐ Ja ☐ Nej

Jag godkänner ovanstående arbeten : _____

Arbetskostnad	825,00	Material	1 300,00	Förbrukningsmatr	16,50	Självrisk	0,00
Summa	2 141,50	Moms 25%	535,38	Öresutj	0,12	Att betala	2 677,00

Reg.nr: ELZ837

Fabrikat: FORD

Modell: KUGA

Första reg.dat: 2017-02-27 Årsmodell: 2017

Mätarställning:

Chassinr: WF0AXXWPMAHJ89620

Motornr:

Typ: Bokad: 2023-05-09

Kundmottagare: Lovad:

Referens: Mek:

Skadenr:

Maxpris:

ARBETSDORDER 107894



Orderdatum:

2023-05-09

Utskriftsdatum

2026-08-17 10:18

Sid

1 (1)

Ägare 12636

Telefon

SVENSSON, LARS GUNNAR INGEMAR

Mob: 0725513711

ÖNNEBACKA GATA 23

Arb:

455 34 MUNKEDAL

Hem:

Mail: Uppgift saknas

Mek / KOD	Arbete / Operationsnr.	Antal	Pris	Summa
	BYTE AV BROMSSKIVOR+BROMSBELÄGG BAK.	16,00	750,00	1 200,00

Mek / KOD	Artikelnr.	Beskrivning	LP	Antal	Pris	Summa
	08.N258.21	BROMSSKIVA		2,00	984,00	1 968,00
	HP T2796	BROMSBELÄGG		1,00	824,00	824,00
		Arbete exkl.				1 200,00
		Material exkl.				2 792,00
		Förbrukning exkl.				24,00
		Summa exkl. moms				4 016,00

Garanti på utförd reparation gäller 12 mån. el. 1000 mil.	Provisorisk reparation	☐ Ja ☐ Nej
Max.pris _____	Kund avstår/ej närvarande vid inlämning	☐ Ja ☐ Nej
Fast.pris ☐ Ja ☐ Nej	Tilläggsarbeten max 3 000 kr eller 15% av angivet pris	☐ Ja ☐ Nej
Slutkontroll/provkörning _____ sign	Muntlig genomgång av utfört arbete med beställare/kund	☐ Ja ☐ Nej
	Kund/beställare närvarande vid utlämning	☐ Ja ☐ Nej

Jag godkänner ovanstående arbeten : _____

Arbetskostnad	1 200,00	Material	2 792,00	Förbrukningsmatr	24,00	Självrisk	0,00
Summa	4 016,00	Moms 25%	1 004,00	Öresutj	0,00	Att betala	5 020,00

Reg.nr: ELZ837

Fabrikat: FORD

Modell: KUGA

Första reg.dat: 2017-02-27

Årsmodell: 2017

Mätarställning: 117854

Chassinr: WF0AXXWPMAHJ89620

Motornr:

Typ:

Bokad: 2024-06-19

Kundmottagare:

Lovad:

Referens:

Mek:

Skadenr:

Maxpris: 8 992

ARBETSORDER 701754



Orderdatum:

2024-07-03

Utskriftsdatum

2026-08-17 10:17

Sid

1(1)

Ägare 12636

Telefon

SVENSSON, LARS GUNNAR INGEMAR

Mob: 0725513711

ÖNNEBACKA GATA 23

Arb:

455 34 MUNKEDAL

Hem:

Mail: Uppgift saknas

Mek / KOD	Arbete / Operationsnr.		Antal	Pris	Summa
	12,000-FULLSERVICE.BYTE DUBBELKOPPLING OLJA		35,00	800,00	2 800,00
Mek / KOD	Artikelnr.	Beskrivning	LP	Antal	
	LM-3640	DUBBELKOPPLINGS OLJA 8100		7,00	186,00
	LM-8902	SPECIAL TEC F 0W-30		5,80	171,00
	F 026 407 233	OLJEFILTER		1,00	184,00
	F 026 400 492	LUFTFILTERINSATS		1,00	240,00
	F 026 402 533	BRÄNSLEFILTERINSATS		1,00	492,00
	V25-0130	TRANSMISSIONSFILTER		1,00	444,00
	4	MILJÖAVGIFT		1,00	30,00
			Arbete exkl.		2 800,00
			Material exkl.		3 683,80
			Förbrukning exkl.		56,00
			Summa exkl. moms		6 539,80

Garanti på utförd reparation gäller 12 mån. el. 1000 mil.

Provisorisk reparation

☐ Ja ☐ Nej

Max.pris _____

Kund avstår/ej närvarande vid inlämning

☐ Ja ☐ Nej

Fast.pris ☐ Ja ☐ Nej

Tilläggsarbeten max 3 000 kr eller 15% av angivet pris

☐ Ja ☐ Nej

Slutkontroll/provkörning _____ sign

Muntlig genomgång av utfört arbete med beställare/kund

☐ Ja ☐ Nej

Kund/beställare närvarande vid utlämning

☐ Ja ☐ Nej

Jag godkänner ovanstående arbeten : _____

Arbetskostnad	2 800,00	Material	3 683,80	Förbrukningsmatr	56,00	Självrisk	0,00
Summa	6 539,80	Moms 25%	1 634,95	Öresutj	0,25	Att betala	8 175,00

Reg.nr: **ELZ837**Fabrikat: **FORD**Modell: **KUGA**

Första reg.dat: 2017-02-27 Årsmodell: 2017

Mätarställning: 148702

Chassinr: WFOAXXWPM AHJ89620

Motornr:

Typ: Bokad: 2025-11-06

Kundmottagare: Lovad:

Referens: Mek:

Skadenr:

Maxpris: 2 487

ARBETSORDER 702228

Orderdatum:

2025-11-06

Utskriftsdatum

2026-08-17 10:19

Sid

1 (1)

Ägare 12636

Telefon

SVENSSON, LARS GUNNAR INGEMAR

Mob: 0725513711

ÖNNEBACKA GATA 23

Arb:

455 34 MUNKEDAL

Hem:

Mail: Uppgift saknas

Mek / KOD Arbete / Operationsnr.

OLJESERVICE

Antal

6,50

Pris

850,00

Summa

552,50

Mek / KOD

Artikelnr.

Beskrivning

LP

Antal

Pris

Summa

LM-8902

SPECIAL TEC F 0W-30

5,80

173,00

1 003,40

W 7043

OLJEFILTER

1,00

192,00

192,00

163.480

TÄTNINGSRING

1,00

20,00

20,00

4

MILJÖAVGIFT

1,00

30,00

30,00

Arbete exkl.

552,50

Material exkl.

1 245,40

Förbrukning exkl.

11,05

Summa exkl. moms

1 808,95

Garanti på utförd reparation gäller 12 mån. el. 1000 mil.

Provisorisk reparation

☐ Ja ☐ Nej

Max.pris _____

Kund avstår/ej närvarande vid inlämning

☐ Ja ☐ NejFast.pris ☐ Ja ☐ Nej

Tilläggsarbeten max 3 000 kr eller 15% av angivet pris

☐ Ja ☐ Nej

Slutkontroll/provkörning _____ sign

Muntlig genomgång av utfört arbete med beställare/kund

☐ Ja ☐ Nej

Kund/beställare närvarande vid utlämning

☐ Ja ☐ Nej

Jag godkänner ovanstående arbeten : _____

Arbetskostnad	552,50	Material	1 245,40	Förbrukningsmatr	11,05	Självrisk	0,00
Summa	1 808,95	Moms 25%	452,24	Öresutj	-0,19	Att betala	2 261,00