BMW

BATTERY HEALTH QUICK REPORT.

Den här snabbutvärderingen bygger på algoritmer hos programvaran i högspänningsbatteriet i fordonet och illustrerar inget bindande resultat utan endast en indikering om högspänningsbatteriets aktuella återstående kapacitet. Specifikt ersätter rapporten inte den detaljerade mätningen i samband med ett "Battery Health Pass".

VIN:	WBATA6100L9B08873
Datum:	2026-06-26 10:35
Kåpans nr högspänningsbatteri:	
Återförsäljarnummer / diagnostestapparat:	35192 / DANBDP-08134
Kilometerställning:	76846 km

Batterikapacitet:	Stämpel, namnteckning:
91%	

Den angivna kapaciteten anger batterikapaciteten som kan användas i fordonet jämfört med nytillståndet och representerar endast värdet vid diagnostidpunkten. Värdet bestäms av batterihanteringssystemet. Uppgiften tillåter ingen prognos om batterikapacitetens fortsatta utveckling, vilken till stor del bestäms av det individuella användningsbeteendet och yttre påverkan. Beroende på systemet har kapacitetsbestämningen i fordonet en viss fluktuation som varierar beroende på batterigeneration. Detta fordon är en högspänningsbatterigeneration som har en maximalt fluktuation på 5 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det fastställda värdet utgör ingen grund till garantianspråk.